

04445433A-10

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France
www.se.com

Printed on recycled paper.

© 2024 Schneider Electric -
All rights reserved.

Schneider
Electric

PLEASE NOTE

● Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.
● No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
● All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product.

REMARQUE IMPORTANTE

● L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
● Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
● Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.

TENGA EN CUENTA

● La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado.
● Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
● Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales.

请注意

● 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。
● Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。
● 在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和本地的所有相关的安全法规。

avec commande rotative prolongée frontale
with front extended rotary handle
前端延伸旋转手柄

CBLZS 3 X 10

2.5

pozidriv #2
ou plat /
slotted screwdriver
pozidriv 2号螺丝刀/
一字螺丝刀

mm

45°

Ø50

Ø4.2

36

72

X

Y

ZI

A

longueur de l'axe = A – 51

A = mini 105
A = maxi 519

1

2

3

0.7 N.m

4

5

1 N.m

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 N.m

avec commande rotative prolongée latérale
with lateral extended rotary handle
侧面延伸旋转手柄

CBLZS 3 X 10

2.5

pozidriv #2
ou plat /
slotted screwdriver
pozidriv 2号螺丝刀/
一字螺丝刀

mm

40.5 (INS80)
50 (INS160)

Ø50

2 Ø7.1

40 (INS80)
425 (INS160)

5

1 à 3

X

Y

longueur axe = 65 mini
longueur axe = 306 maxi

longueur axe = X mm - 5 mm

1

2

3

4

0.7 N.m

5

6

1 N.m

7

0.7 N.m

8

9

10

1 N.m

x 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 N.m

avec commande rotative prolongée latérale
with lateral extended rotary handle
侧面延伸旋转手柄

CBLZS 3 X 10

2.5

pozidriv #2
ou plat /
slotted screwdriver
pozidriv 2号螺丝刀/
一字螺丝刀

mm

Ø50

2 Ø7.1

40.5 (INS80)
50 (INS160)

40 (INS80)
42.5 (INS160)

5

1 à 3

X

Y

12 maxi

1

2

3

0.7 N.m

4

5

1 N.m

6

7

8

9

10

1 N.m

x 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 N.m

CBLZS M3 X 10

CBLZS M6 X 8

pozidriv #2
ou plat /
slotted screwdriver
pozidriv 2号螺丝刀/
一字螺丝刀

mm

Ø50

40.5 (INS80)
50 (INS160)

2 Ø7.1

5

1 à 3

X

Y

A

A = 59, pour montage dans coffrets
Prisma GX (largeur 550)

A = 84, pour montage dans coffrets
Prisma GX (largeur 600)

1

2

3

0.7 N.m

4

5

0.7 N.m

6

7

8

9

10

1 N.m

x 2

1

2

3

4 N.m

M6 x 8

commande à droite

commande à gauche

position manivelle
pour commande
latérale à gauche
手柄位置

position manivelle
pour commande
latérale à droite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 N.m

